



**ШПАТЛЕВКА
ГОТОВАЯ**

СУПЕРФИНИШНАЯ

Назначение

Готовая шпатлевка «Суперфинишная» предназначена для высококачественного финишного шпатлевания оштукатуренных стен и потолков, пазогребневых плит, гипсокартонных конструкций, стеклохолста внутри сухих помещений перед окраской и оклейкой обоями и нанесением декоративных покрытий. Создает прочный, гладкий, паропроницаемый слой белого цвета.

Состав

Полимерное связующее, тонкомолотые наполнители фракцией до 60 мкм, армирующие волокна, модифицирующие добавки, антисептик.

Технические характеристики

Цвет	белый
Внешний вид покрытия	гладкая поверхность, без пор, раковин и трещин
Толщина слоя	до 2 мм
Средняя фракция	60 мкм
Адгезия (не менее)	0,5 Мпа
Время высыхания при толщине слоя 1 мм, температуре 20±2 °С и относительной влажности 60%	не более 4 часов
Расход при нанесение «на сдир»	от 0,3 кг/м ²
Расход при толщине слоя 0,3 мм	0,5 кг/м ²
Морозостойкость	10 циклов
Срок хранения	12 мес
Варианты фасовки	пластиковые ведра, 7 кг, 15 кг



Подготовка основания

Основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел и пыли. Сильно впитывающие основания (особенно гипсовые) — прогрунтуйте (рекомендуется использовать грунтовку фирмы «Старатели»: «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого проникновения»).

Подготовка раствора

Перемешайте шпатлевку вручную при помощи шпателя. Если необходимо, шпатлевку можно разбавить водой вливая воду небольшими порциями до требуемой консистенции, но не более 5% от массы шпатлевки.

Нанесение

Наносить шпатлевку нержавеющей шпателем или гладилкой на сухую, загрунтованную поверхность (грунтовками марки Старатели «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого Проникновения»). Каждый следующий слой шпатлевки наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания между слоями примерно 4 часа. Рекомендуется выполнять работы в температурном диапазоне от + 10 до + 30 С°. Температура воздуха не должна опускаться ниже +5°С последующие 24 часа после нанесения шпатлевки. Шлифование шпатлеванных поверхностей выполнять мелкой наждачной бумагой № 220 и менее.

Заделка швов: заполните шпатлевкой шов ГКЛ с помощью шпателя. Наложите всю длину шва бумажную армирующую ленту. С помощью шпателя удалите излишки шпатлевки из под ленты вдавливая ее в шов. После высыхания шпатлевки в шве, наносите следующие слои до полного выравнивания шва с плоскостью гипсокартона. Нанести требуемое количество слоев шпатлевки на места крепления ГКЛ.

Упаковка и хранение

Готовую шпатлевку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35° С. Шпатлевка выдерживает до 10 циклов замораживания – размораживания без потери потребительских свойств. В случае замораживания шпатлевку разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю)» и относится к группе горючести Г1 (слабогорючие по СНиП21-01-97).Товар не подлежит обязательной сертификации.

ООО «Старатели»

140080, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, территория промзона Тураево, строение 13. Телефон многоканальный (факс): 8 (495) 641-3000 starateli.ru

Интернет-магазин:
market.starateli.ru
8-(495) 151-17-27

